

MIRANOL

Opis: tiksotropni (ne cijedi) alkidni premaz za unutarnju i vanjsku zaštitu drva, šperploče, medipana i metalnih površina. Slabog mirisa. Miranol se jednostavno nanosi i ne cijedi i odlično se razljeva.

Primjena: namještaj, alati, čamci, bicikli, znakovi, građevina- rstvo itd.

Tonovi: po ton kartama Tikkurila Symphony i Miranol - Unica.

UPORABA

Priprema: obojene i nove površine: očistiti prljavštinu, vlagu, hrđu, masnoće. Drvo premazati temeljnim premazom (Jehu temeljna za drvo, Otex prijanjajući temelj).

Unutarnje metalne površine, u svim uvjetima mogu se direktno bojiti sa Miranol-om, a u drugim uvjetima preporuča se prije premazati sa temeljnom bojom za metal (Rostex). Pocinčane i aluminijske dijelove premazati sa Rostex Super temeljom za metal. Aluminijske površine treba lagano ohrapaviti brušenjem.

Već obojane površine oprati (sredstvo za čišćenje Maalipesu) i isprati sa vodom. Pustiti da se osuši. Labave dijelove boje ostrugati a zatim čitavu površinu obrusiti. Pokitati rupe i pukotine (Spakkeli kit). Kod površina koje su u lošem stanju nanijeti jedan sloj temelja/međupremaza (Jehu ili Otex).

Kod bojenja drva žarko crvenim ili žutim bojama preporuča se temeljnu boju (Jehu) tonirati u istom tonu kao i završnu.

Nanošenje: kist, valjak ili prskanjem. Boju dobro promiješati. Za nanašanje kistom i valjkom po potrebi razrijediti do 5%, a za prskanje 25-30% razrjeđivačem. Površine moraju biti suhe, temperatura iznad 5°C a relativna vlažnost ispod 80%.

Potrošnja: 12-14 m²/lit metal

Sušenje: Suh na dodir nakon 3-4 sata, potpuno sušenje nakon 24 sata.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, odvojeno od oksidansa, jakih kiselina i lužina, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži: 25-50% teški benzin (nafta), hidroobrađen teški (manje od 0,1% benzena) CAS: 64742-48-9; <1% etil metil ketoksim CAS: 96-29-7; < 0,5 kobalt oktat CAS: 136-52-7;

Mjere opreza: R10 Zapaljivo; S2 Čuvati izvan dohvata djece;

S23 Ne udisati pare; S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima HRN Z.CO.007 I.C.