

VRSTA PROIZVODA	ULTRATOP je debeloslojna lak lazura namijenjena za dekoraciju te dugotrajnu i učinkovitu zaštitu svih vrsta tvrdog i mekog drva. Prisustvo UV filtra predstavlja novost u trajnijoj zaštiti drva od propadanja. Površini drva daje puniji izgled plemenitih vrsta drva, a struktura drva ostaje i dalje vidljiva. Prisustvo voodobojnih tvari sprječava prodiranje vode u pore drva i na taj način stvaranje pukotina i bubrenje drva.
ASORTIMAN	Proizvodi se u sljedećim nijansama: 01 bijeli, 02 bezbojni, 03 bukva, 04 jela, 05 hrast, 06 bor, 07 ariš, 08 mahagonij, 09 trešnja, 10 kesten, 11 tik, 12 palisander, 13 orah, 14 maslina, 15 zelena, 16 bagrem, 17 plava, 18 crvena, 19 siva, 20 ebanovina.
RAZRJEĐIVAČ	Razrjeđivanje nije potrebno, a za pranje alata koristiti naš sintetični razrjeđivač.
IZGLED PREMAZA	Svilenkasto sjajan.
SUŠENJE	-prašina:3h -potpuno:5h -ovisno o nijansi
SADRŽAJ SUHE TVARI	Od 60%-65% ovisno o nijansi.
VISKOZITET	35" - 50" po HRN EN ISO 2431:1999, 4 mm pri 20°C
IZDAŠNOST	8 - 10 m ² /l u dva sloja ovisno o upojnosti i stupnju drva te načinu aplikacije.
GUSTOĆA	0.9 - 0.97 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(e), 400g/l (2010.), proizvod sadrži maks: 399g/l
PODRUČJE PRIMJENE	ULTRATOP je namijenjen prvenstveno za vanjsku zaštitu drva. Za drvene objekte koji su u eksploataciji izloženi atmosferilijama i djelovanju mikroorganizama preporučamo (obavezno) prije nanošenja ULTRATOPA drvo zaštititi jednim slojem Lazurit impregnacije (za svijetle nijanse) ili Kemocid impregnacije (za tamnije nijanse). Premaz ne sadrži biocide tako da se može koristiti i za zaštitu drva u unutarnjim prostorima.
NAČIN NANOŠENJA	Prije upotrebe ULTRATOP treba dobro promiješati! Stare lazurne premaze prije obnavljanja treba lagano prebrusiti brusnim papirom i dobro otprašiti. Na suhu, čistu i otprašenu podlogu nanosi se nerazrijeđen kistom, valjkom ili prskanjem. Drvo na otvorenom treba 2 puta premazati, dok je drvo u unutarnjim prostorima dovoljno premazati 1 - 2 puta. Vremenski razmak kod nanošenja slojeva treba biti 12 - 24 h ovisno o vremenskim uvjetima. Nakon prestanka rada, ambalažu sa ostatkom dobro zatvoriti. Ne preporuča se premazivati na temp. nižoj od +5 °C.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od 0 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	5 godina.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!