

## NOSTALGIA ULJE ZA DRVO

Opis: bezotapalno ulje za drvo na bazi čistog prirodnog biljnog ulja i voskova. Može se tonirati. Podesno za zaštitu svih čvrstih drvenih površina u suhim prostorima. Nostalgia Wood Oil ističe prirodnu strukturu i izgled drva. Štiti drvo od vlage i prljavštine, a istovremeno ga ostavlja da diše. Primjena: drveni podovi, paneli, zidovi brvnara, namještaj i sve ostale drvene površine u suhim prostorijama.

Tonovi: po Tikkurila ton karti za unutarnje lakove

### UPORABA

Priprema: očistiti drvene površine od prašine i prljavštine. Preporučuju se Tikkurila sredstva za čišćenje.

Nanošenje: male površine: kist ili čista krpa

podovi: nanjeti lopaticom ili kistom, izglacati ručno ili strojno.

Površine moraju biti suhe, temperatura zraka iznad 5°C i relativne vlažnosti ispod 80%. Prije upotrebe ulje treba dobro promiješati kao i tijekom nanošenja.

Podovi: nanjeti u tankom sloju sa krpom, lopaticom ili kistom. Ostaviti ulje na površini 20-30 minuta. Po potrebi nanjeti još ulja. Utrljati ulje na površini strojno sa srednje grubim diskom. Za podove se preporuča strojna obrada. Obrisati pažljivo sa čistom, suhom krpom (bez dlačica) višak ulja ili boje, zagladiti jutenom krpom ili strojno bijelim diskom.

Grede, paneli, namještaj i slično: radove izvesti na gore opisani način ili nanjeti u tankom sloju u smjeru godova na drvu. Kod nanašnja kistom može doći do razlike u sjaju zbog različite upojnosti drva. Ostaviti tjedan dana da se ulje osuši. Veoma je važno kroz to vrijeme ne prati i prljati tretirane površine. Podove se može nakon 12 sati zaštititi papirom. Film ne smije biti predebel radi "disanja" drva.

Potrošnja: 15-20 m<sup>2</sup>/lit;

Sušenje: na 23°C i 50 % relativne vlažnosti zraka. Ulje je otporno na svjetlo nakon 1-3 dana. Potpuna tvrdoća nakon 1-2 tjedna.

Skladištenje: Čuvati u hladnom i provjetranom prostoru.

Ne izlagati sunčevim zrakama. Čuvati od smrzavanja.

Čišćenje alata: Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Spremnike držati dobro zatvorene. Čuvati od smrzavanja.