

AQUASTOP

Epoksidni transparentno plavi premaz bez otapala. Spriječava i "liječi" pojavu osmoze kod podvodnih dijelova od stakloplastike. Stvara odličnu temeljnu barijeru kod podvodnih dijelova brodice od metala (aluminija, čelične kobilice, listovi kormila i sl). UPORABA: na oštećenim dijelovima od osmoze, skinuti Gel Coat pjeskarenjem ili brušenjem. Dobro promiješati obje komponente (omjer mješanja 3:2 volumski). Preporučamo nanošenje prvog sloja kistom a ostale kistom, valjkom ili air-les špicama. Maksimalna dozvoljena vlažnost plovila 5%. Vrijeme premazivanja među slojevima najmanje 16 a najviše 48 sati. Ne razrjeđivati. POTROŠNJA : za "liječenje" kod osmoze 1.6m²/lit u tri sloja. Kod preventivne zaštite 3m²/l u dva sloja.

Sačekati najmanje 72 sata za nastavak zaštite sljedećim premazima (ADHERGLASS ili ADHERPOX).

Skladištenje: Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetranom prostoru, odvojeno od oksidansa, jakih kiselina i lužina, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima. Ne izlagati sunčevim zrakama.

KOMPONENTA A SADRŽI: produkt reakcije: 90-100% bisfenol-A-(epiklorhidrina) i epoksi smole CAS:25068-38-6 ; R36-nadražuje oči; R38- nadražuje kožu; R43-u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R51/53-otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S2- čuvati izvan dohvata djece; S28- nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode; S37/39-nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči-lice; S61- izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa /Sigurnosno tehnički list;

KOMPONENTA B SADRŽI: 90-100% polioksipropilenamin CAS: 39423-51-3 ; 3-5% ksilen CAS: 1330-20-7 ; 0.5-1% p-tert-butilfenol CAS: 98-54-4 R 34- izaziva opekotine; R21/22-štetno u dodiru s kožom i ako se proguta; S1/2 - čuvati pod ključem i izvan dohvata djece; S13- čuvati odvojeno od hrane pića i stočne hrane; S23-ne udisati pare; S26-ako dođe u dodir s očima isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S45- u slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu); S36/37/39- nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči /lice;

HRN Z. C0.007 III. B