

GUMMIPAINT

Premaz na bazi elastomera za bojenje gumenjaka.

UPORABA: odmastiti više puta tekućim deterгентom (DETERSIL) i isprati vodom. Prebrusiti brusnim papirom gr. 120 -150 i odstraniti prašinu. Nanjeti u dva sloja kistom u jednom smjeru, u razmaku od min 6 sati. Gumenjak mora biti napuhan 80%. PRAKTIČNA POTROŠNJA: 6-7 m²/lit.

RAZRJEĐIVAČ: 6370 max 5-10% za nanašanje kistom, 30-35% za nanašanje prskanjem

Sadrži: 24.9% toluen; CAS:108-88-3; 20.5%1-metoksi-2-propanol

CAS: 107-98-2: 16.9%propan-2-ol CAS:67-63-0; 8.85% butanon,etil metil keton CAS:78-93-3; 1,95% CAS: 30922-25-9; 1.25% teški benzin CAS:64742-95-6; 0.66% 1,2,4-trimetilbenzen CAS:95-63-6; 0.176% mesitilen,1,3,5- trimetilbenzen CAS:108-67-8;

R11-lako zapaljivo; R20-štetno ako se udiše; R36-nadražuje oči; S2-čuvati van dohvata djece;S7-čuvati u dobro zatvorenim spremnicima; S13-čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane; S16-čuvati odvojeno od izvora paljenja- zabranjeno pušenje; S23- ne udisati pare; S25-spriječiti dodir s očima; S26- ako dođe u dodir s očimaodmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S29- ne izljevati u kanalizaciju; S33- poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta;S36/37-nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; S43 - za gašenje požara koristiti aparate tipa: A,B, C; S46-ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51-koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama; S61-izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa-sigurnosni list;

HRN Z.CO.007 I.C.